



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

ул. Уральская, д. 60, к. 1, г. Тюмень, 625001, тел./факс (3452) 43-87-70, 43-13-53,
e-mail: vozr@sznto.ru, ИНН 7204120041, КПП 720301001, р/с 40601810400003000001;
ЛС 001050866 в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (Отделение Тюмень), БИК 047102001

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ 1**

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной
центр профилактики и реабилитации»

Тюменская область, Тюменский район, 23-й км. Салаирского тракта,
строение 7

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

*Заведующий службой по обеспечению
доступной среды АУ СОН ТО «Областной
центр реабилитации инвалидов»*

М.Л. Орлова

*Главный специалист службы по обеспечению
доступной среды АУ СОН ТО «Областной
центр реабилитации инвалидов»*

А.В. Ушаков

*Ведущий специалист службы по обеспечению
доступной среды АУ СОН ТО «Областной
центр реабилитации инвалидов»*

К.Э. Сергеева

Тюмень, 2019

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У); ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О, С); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, У); ДУ (Г); ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У); ДЧ-И (К, О); ДУ (С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Общее состояние доступности объекта оценено доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории К, О, С, Г (ДУ (К, О, С, Г)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; (Индивидуальное решение с ТСР); реконструкция

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГАУ ТО «Областной центр
профилактики и реабилитации»

Н.И. Караисаев
«26» 07 2019 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» (Административный корпус) «Нежилое строение, Литер А6»

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта, строение 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажа, 505,6 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 65 195 кв.м

1.4. Год постройки здания 2003г., последнего капитального ремонта.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации» ГАУ ТО «ОЦПР»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): _____ региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Тюменской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, д. 83-а, тел.8 (3452) 50-24-30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): _____

медико-психологическая социальная реабилитация

2.2. Виды оказываемых услуг: медицинское обслуживание населения.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 13 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 40ч/д.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобус маршрута №125,125м,125э до остановки «с/о Нефтяник»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 116 м

3.2.2 время движения (пешком): 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	в том числе:	

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; реконструкция (Индивидуальное решение с ТСР)
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; опустить кнопку вызова сотрудника на высоту от 0,85м до 1,1м от пола и обозначить соответствующей пиктограммой; по регламенту передвижение на территории для инвалидов осуществляется только в сопровождении; предусмотреть машино-место для людей с инвалидностью, обозначить дорожной разметкой (6,0м*3,6м) и дорожными знаками на высоте от (1,5м до 2,0м) от земли
2	Вход (входы) в здание	Установить кнопку вызова сотрудника перед наружным пандусом на высоту 0,85м-1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой; установить информационную вывеску с наименованием организации, режимом работы и контактной информацией; установить дверные ручки входной двери «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета; понижение дверного порога до отметки не выше 0,014м путём использования приставного пандуса; установить дверные ручки тамбура «П» или «Г» образной формы, контрастного цвета
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Контрастное выделение дверных наличников и ручек эвакуационного выхода; понижение дверного порога до отметки не выше 0,014м путём использования приставного пандуса; на проступи краевых ступеней лестницы нанести контрастные противоскользящие полосы шириной 0,08-0,1м на расстоянии 3-4см от края проступи; установить контрастную маркировку кругом диаметром 10-20см на светопрозрачных панелях на высоте 0,9-1,0м
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить в приёмную систему усиления звука (например индукционной панелью «Исток А1») для общения со слабослышащими пациентами; понижение дверных порогов в приёмной, кабинетах до отметки не выше 0,014м путём использования приставного пандуса
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Передвижение по территории для инвалидов осуществляется только в сопровождении Установить в приёмную систему усиления звука (например индукционной панелью «Исток А1») для общения со слабослышащими пациентами Обустройство объекта тактильными и рельефно-графическими средствами информации нет

	необходимости т.к. передвижение по объекту инвалидов осуществляется в сопровождении
--	---

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Расширение дверного проема ведущего в коридор до требуемой ширины 0,9м или приобрести зауженную кресло-коляску; устройство наружного пандуса эвакуационного выхода уклоном не более 5% с двухсторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от пола с безопасными завершениями длиной 0,3м или использовать для эвакуации инвалидов-колясочников телескопический пандус
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Расширение дверного проема в бухгалтерии до требуемой ширины 0,9м или приобрести зауженную кресло-коляску
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В)

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественными организациями инвалидов;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Карта доступности объектов Тюменской области (Официальный портал органов государственной власти Тюменской области <http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm>)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» мая 2019г.;
2. Акта обследования объекта от «31» мая 2019г.